



## Comunicat de presă

Acțiune la nivel național privind verificarea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcțiilor de clădiri și a lucrărilor speciale de construcții

În urma analizării rezultatelor acțiunilor de control desfășurate în 2012 precum și din statisticile Inspecției Muncii referitoare la accidentele de muncă produse în domeniul construcțiilor, se constată faptul că numărul de accidentați mortali este în scădere, dar se menține la un nivel ridicat.

Datele statistice din anul 2012 au evidențiat că în sectorul construcții își desfășoară activitatea 306.765 lucrători reprezentând 6,6 % din totalul de 4.648.666 angajaților din economia națională.

De asemenea privind evenimentele ce au avut loc în anul 2012 și care au avut ca urmare incapacitatea temporară de muncă, invaliditatea sau decesul victimelor pentru un număr de 469 de accidentați din numărul totalul de accidentați în muncă de 4009, pe întreaga economie națională, se constată faptul că domeniul construcții s-a situat pe primul loc în ceea ce privește numărul de accidentați în muncă

Starea de fapt menționată mai sus a determinat Inspecția Muncii să continue acțiunile de monitorizare și de verificare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și verificarea modului în care sunt implementate, de către angajator, măsurile de securitate și sănătate la locul de muncă și pe parcursul anului 2013.

Astfel în perioada 23-24.05.2013, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin au desfășurat acțiuni de control în șantierul temporar de lucrări de reabilitare termică a imobilelor. Pe raza județului Caraș-Severin au fost controlați un număr de 7 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au constatat un număr de 10 deficiențe, dintre care amintim:

- nu s-au montat plase de protecție, pasaje de trecere care să protejeze persoanele care circulă în zona de lucru;

- nu s-au montat semne de avertizare și nu s-a îngrădit zona unde se desfășoară activitatea de izolare bloc;

- schelele nu au fost prevăzute cu scări de acces pe partea superioară ;

- lucrătorii nu poartă echipament individual de protecție;

- nu sunt desemnați lucrători care să aplice măsurile de prim ajutor;

nu sunt montate podine pe toată suprafața schelei, plasele de protecție nu sunt suficient de solide.

Pentru deficiențele constatate inspectorii de muncă din cadrul serviciului Securitate și Sănătate în muncă au dispus măsuri de remediere a acestora și au aplicat 10 sancțiuni contravenționale din care 9 avertismente și o amendă în valoare de 10.000 lei, totodată a fost dispusă sistarea activității unui șantier situat pe raza comunei Marga.

**INSPECTOR ȘEF,  
Ciobanu Miu-Nicolae**